

GEBRUIKSHANDLEIDING

VOOR HOUTEN METSELPROFIELEN



GEBRUIK METSELPROFIELEN ALS GEREEDSCHAP



BIJ AANKOMST OP HET WERK:

- Verwijder de verpakkingsbanden direct bij aankomst.
- De bovenste laag keren.
- Niet in gebruik zijnde metselprofielen afdekken onder, op afschot liggende, underlayment platen.
- Nooit opslaan onder een dekzeil.
- Zorg dat de wind/lucht vrij spel heeft rondom en tussen de metselprofielen.



GEBRUIK VAN DE METSELPROFIELEN:

- Laat het metselprofiel na gebruik niet op een steiger, ondergrond van beton, zand of gras liggen. Ruim het metselprofiel na gebruik direct op.
- Achtergelaten metselprofielen zullen verzadigd raken van vocht en het duurt aanzienlijk langer voordat het profiel zich herstelt.
- Klachten die voortvloeien uit nalatigheid kunnen wij niet in behandeling nemen.
- Mochten uw metselprofielen na gebruik enigszins vervormen, wat bij een natuurproduct altijd mogelijk is, dan komen deze (mits de gebruikerswenken goed zijn gehanteerd) na 1 tot 3 weken in meeste gevallen weer in hun oorspronkelijke rechte staat terug. (tolerantie 1,5 millimeter per meter).



NA GEBRUIK:

- Verwijder na gebruik cementresten en spijkers.
- De beste methode om uw metselprofielen op te slaan is in een goed geventileerde open ruimte. Hierdoor wordt eenzijdig uitdrogen of vocht aantrekken voorkomen.
- Of droog en uit de zon. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld twee, op afschot liggende, underlayment platen.
- Dek ook 's avonds en in het weekend de (nog) niet gebruikte metselprofielen af.
- Let op: nooit met dekzeilen!